
**2023학년도 KUS R&SD프로그램
조치원 어린이공원 현황 조사 보고서**

불협화음

1. 조치원 공원 현황 분석

가. 도시공원 지정 현황

(1) 세종특별자치시 도시공원 지정 현황

도시공원은 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률(약칭:공원녹지법)에 따라 도시지역에서 도시 자연경관을 보호하고 시민의 건강·휴양 및 정서 생활을 향상시키는 데에 이바지하기 위하여 설치하는 공원을 이야기한다. 도시공원은 그 기능 및 주제에 따라 국가도시공원, 생활권공원, 주제공원으로 분류된다.

세종특별자치시(이하 세종시)의 도시공원은 총 163개소(3,332,520㎡)가 있다. 생활권공원은 근린공원 49개소, 어린이공원 52개소, 소공원 6개소가 위치한다. 주제공원은 역사공원 3개소, 문화공원 38개소, 수변 공원 15개소가 운영되고 있다. 전체 도시공원 대비 면적 비율을 살펴 보면 근린공원이 76.6%로 가장 큰 비율이다. 그다음으로는 수변공원으로 13%를 차지하고 있다.

구분		개소	면적(㎡)	비율(%)
합계		163	3,332,520	100
생활권공원	근린공원	49	2,554,419	76.6
	어린이공원	52	156,780	4.7
	소공원	6	19,115	0.6
주제공원	역사공원	3	52,646	1.6
	문화공원	38	105,193	3.2
	수변공원	15	444,368	13.3

표1. 세종특별자치시 공원녹지 현황 (2023.03.01. 기준)

(2) 조치원 도시공원 지정 현황

조치원의 도시공원의 면적은 88,712㎡로 세종시 도시공원 전체 면적의 2.66%에 해당한다. 1인당 공원 면적은 2.1㎡이며, 전국 1인당 공원 면적인 11.6㎡(2021년 기준)에 비해 낮은 수치를 보인다.¹⁾ 조치원 도시공원은 총 21개소로 근린공원 2개소, 어린이공원 14개소, 소공원 4개소, 수변공원 1개소가 위치한다. 면적 대비 근린공원이 33.9%를 차지하고 있으며, 어린이공원이 32.4%로 그다음을 차지하고 있다.

구분		개소	면적(㎡)	비율(%)
합계		21	88,712.2	100
생활권공원	근린공원	2	30,077	33.9
	어린이공원	14	28,700.5	32.4
	소공원	4	16,258.7	18.3
주제공원	수변공원	1	13,676	15.4

표2. 세종특별자치시 조치원읍 공원녹지 현황 (2023.03.01. 기준)

1) 1인당 공원면적(㎡) = 공원면적(㎡)/인구수(인)

나. 공원 녹지 관련 조직




그림1. 공원관리사업소 조직도

공원관리 사업소는 2021년 출범한 기관으로
공원관리과와 녹지관리과로 나뉘어져 업무를
분담한다. 공원관리과는 중앙공원·호수공원
을 운영 관리하며, 녹지관리과에서는 도시공
원 및 경관녹지를 관리한다. 조치원의 도시공
원은 녹지관리과의 녹지시설팀에서 담당하고
있다. 조치원읍 신흥리 소재의 도토리파크는
공원관리과에서 담당한다.

2. 조치원 어린이공원 현황 조사

가. 조치원 어린이공원 현황

2023년 3월 1일 기준 세종특별자치시 녹지관리과에서 조사한 세종특별자치시 공원녹지 현황에 따르면 조치원의 어린이공원은 14개소가 있다. 하지만 전국도시공원정보표준데이터에서 제시하고 있는 세종특별자치시 도시공원정보에는 13개소의 어린이공원이 등록되어 있다.²⁾ 공원녹지 현황에서는 공원명, 관리번호, 도로명주소 등 상세 정보를 제시하고 있지 않아 전국도시공원정보표준데이터의 공원 데이터를 바탕으로 현황을 조사했다.

관리번호	공원명	소재지도로명주소	공원면적
36110-00025	제1호공원	세종특별자치시 조치원읍 조치원5길 34-20	2245
36110-00026	제2호공원	세종특별자치시 조치원읍 새내4길 68	1633
36110-00027	제3호공원	세종특별자치시 조치원읍 조치원4길 144-3	1610
36110-00028	제4호공원	세종특별자치시 조치원읍 장안길 97-7	1832
36110-00029	제5호공원	세종특별자치시 조치원읍 신흥고샅1길 11	2234
36110-00030	제7호공원	세종특별자치시 조치원읍 다막골길 17	1650
36110-00031	제9호공원	세종특별자치시 조치원읍 군청로 11	1500
36110-00032	제10호공원	세종특별자치시 조치원읍 이화로 22	3160
36110-00033	제11호공원	세종특별자치시 조치원읍 도원로 16	2194
36110-00034	제12호공원	세종특별자치시 조치원읍 섭골길 59	1674
36110-00035	제13호공원	세종특별자치시 조치원읍 행복4길 16	1722
36110-00036	제14호공원	세종특별자치시 조치원읍 돌마루5길 27	2971
36110-00037	제15호공원	세종특별자치시 조치원읍 문화6길 6	1722

표3. 조치원 어린이공원 목록

2) ‘번암리 66-57’에 위치한 한 개소의 공원이 누락됐다.

나. 조치원 어린이공원 분포





그림2. 조치원 어린이공원 분포


조치원 어린이공원의 면적은 평균 2,011㎡로 각각의 면적이 넓지는 않지만, 총면적은 28,700㎡로 조치원 도시공원 면적 중 32.4%를 차지하고 있다. 또한 조치원의 전역에 균형 있게 분포한다. 조치원 자이아파트, e-편한세상세종, 조치원신흥주공2단지의 경우 아파트와 공원이 이어져 있으며, 다원파크리안아파트, 조치원죽림푸르지오, 죽림우방유셀은 공원과 인접하여 위치하고 있는 등 거주 밀집 지역을 중심으로 위치하고 있어 접근성에 유리하다.

다. 조치원 어린이공원 현장 조사


(1) 제1호공원

개요	관리번호	36110-00025		
	소재지	세종특별자치시 조치원읍 조치원5길 34-20		
	공원면적	2245		
	공원보유시설	운동시설	체력단련시설	
		유희시설	어린이놀이터	
		편익시설	화장실, 야외쉼터, 휴게쉼터	
교양시설		문화회관, 교리사무소, 기념비		
기타시설	광장, 노인회관			
전경				
	그림3. 제1호공원 전경_1		그림4. 제1호공원 전경_2	
특징	관리	◎ 어린이놀이터를 포함한 공원 전체가 잘 관리 되어 있음 ◎ 식물 종류가 다양하고 식물관리가 잘 되어 있음		
	주변시설	◎ 동사무소, 어린이집, 교회 등이 있어 비교적 안전한 느낌		
	기타	◎ 기념비, 정자 디자인 등이 독특함 ◎ 짚라인 등 다양한 유희시설이 존재함		
				
		그림5. 교리동사무소	그림6. 기념비	

(2) 제2호공원

개요	관리번호	36110-00026	
	소재지	세종특별자치시 조치원읍 새내4길 68	
	공원면적	1633	
	공원보유시설	운동시설	체력단련시설
		유희시설	어린이놀이터
		편익시설	화장실, 휴게쉼터
		교양시설	
		기타시설	
전경			
	그림7. 제2호공원 전경_1		그림8. 제2호공원 전경_2
특징	관리	◎ 화장실 내부가 위생적으로 청결하지 않음 ◎ 어린이놀이터의 시설 관리가 미흡함	
	주변시설		
	기타	◎ 다양한 연령대가 방문하는 것으로 추정 ◎ 쓰레기 불법투기가 있음	
			
	그림9. 어린이놀이터 시설		그림10. 쓰레기 불법투기



(3) 제3호공원

개요	관리번호	36110-00027	
	소재지	세종특별자치시 조치원읍 조치원4길 144-3	
	공원면적	1610	
	공원보유시설	운동시설	
		유희시설	어린이놀이터
		편익시설	화장실, 휴게쉼터
		교양시설	
		기타시설	광장
전경			
	그림11. 제3호공원 전경_1		그림12. 제3호공원 전경_2
특징	관리	◎ 공원 바닥에 보수 공수를 한 듯한 흔적이 있음 ◎ 놀이시설 정비가 되지 않고 있음	
	주변시설	◎ 다원파크리안아파트와 인접하여 위치	
	기타	◎ 광장이 있어 다른 공원에 비해 비워진 공간이 넓음 ◎ 계단형으로 나무 벤치가 있음	
			
	그림13. 정비되지 않은 놀이시설		그림14. 광장




(4) 제4호공원

개요	관리번호	36110-00028		
	소재지	세종특별자치시 조치원읍 장안길 97-7		
	공원면적	1832		
	공원보유시설	운동시설	체력단련시설	
		유희시설	어린이놀이터	
		편익시설	화장실, 야외쉼터, 휴게쉼터	
		교양시설		
기타시설		광장, 경로당		
전경				
그림15. 제4호공원 전경				
특징	관리	◎ 대체적으로 공원 바닥이 깨끗하나 일부 열매들이 떨어져 있음 ◎ 어린이놀이터의 시설 관리가 미흡함 ◎ 공원 입구 일부에 잡초가 정리되지 않음		
	주변시설	◎ 경로당, 세종시 방범대, 세종재가노인지원센터 등 ◎ 노인보호구역에 위치함		
	기타			
				
		그림16. 어린이놀이터 시설	그림17. 경로당	

(5) 제5호공원

개요	관리번호	36110-00029	
	소재지	세종특별자치시 조치원읍 신흥고살1길 11	
	공원면적	2234	
	공원보유시설	운동시설	체력단련시설
		유희시설	어린이놀이터
		편익시설	
		교양시설	
		기타시설	광장, 지압로
전경			
	그림18. 제5호공원 전경_1		그림19. 제5호공원 전경_2
특징	관리	◎ 통행로에 잡초가 정리되지 않음 ◎ 체력단련시설이 녹슬어 있음 ◎ 어린이놀이터의 시설 관리가 미흡함	
	주변시설	◎ 조치원대동초등학교와 도보 5분 거리 ◎ 죽림우방유셀아파트와 인접하여 위치	
	기타	◎ 유동 인구가 적은 곳에 위치	
			
		그림20. 통행로	그림21. 체력단련시설



(6) 제7호공원

개요	관리번호	36110-00030	
	소재지	세종특별자치시 조치원읍 다막골길 17	
	공원면적	1650	
	공원보유시설	운동시설	체력단련시설, 지압보도
		유희시설	놀이터, 놀이시설물
		편익시설	휴게쉼터, 의자, 파고라
		교양시설	
전경			
	그림22. 제7호공원 전경_1		그림23. 제7호공원 전경_2
특징	관리	◎ 공원이 전체적으로 관리가 잘되어 있음 ◎ 놀이터의 흙바닥은 잡초가 정리되지 않았음	
	주변시설	◎ 조치원죽림푸르지오아파트와 인접하여 위치	
	기타	◎ 해먹그네나 그물망 놀이시설, 흔들그네 등 특이한 놀이시설물 ◎ ‘ㄱ’ 자의 벽돌벤치, 파고라 등 휴식 공간이 충분함	
			
		그림24. 놀이시설물	그림25. 벽돌벤치



(7) 제9호공원

개요	관리번호	36110-00031	
	소재지	세종특별자치시 조치원읍 군청로 11	
	공원면적	1500	
	공원보유시설	운동시설	체력단련시설
		유희시설	조합놀이대, 흔들놀이
		편익시설	의자, 정자
		교양시설	
전경			
	그림26. 제9호공원 전경_1		그림27. 제9호공원 전경_2
특징	관리	◎ 통행로, 화장실 입구, 놀이터의 흙바닥에 잡초가 정리되지 않음 ◎ 운동기구가 녹슬어 있음 ◎ 벤치는 깔금하나 근처에 풀이 무성하여 앉기 어려움	
	주변시설	◎ 조치원번암주공아파트가 인근에 위치함 ◎ 주변에 번암1리 사무소가 있음	
	기타	◎ 2018년에 준공된 공원으로 비교적 최근에 지어진 공원 ◎ 공원 안내도가 있음 ◎ 공원보유시설이 다양하지만 실제로 이용되는지 알 수 없음	
			
		그림28. 정자	그림29. 분수



(8) 제10호공원

개요	관리번호	36110-00032	
	소재지	세종특별자치시 조치원읍 이화로 22	
	공원면적	3160	
	공원보유시설	운동시설	체력단련시설
		유희시설	어린이놀이터
		편익시설	휴게쉼터
		교양시설	
		기타시설	광장
전경			
	그림30. 제10호공원 전경_1		그림31. 제10호공원 전경_2
특징	관리	◎ 공원 곳곳에 빗자루와 쓰레기통이 비치되어 있음 ◎ 낙엽이 많았지만, 주기적으로 정리하는 것으로 보임 ◎ 놀이터의 흙바닥은 잡초가 정리되지 않았음	
	주변시설	◎ 조치원신흥주공2단지와 이어져 있음 ◎ 조치원신흥푸르지오아파트, 충룡아파트와 인접함	
	기타	◎ 휴게쉼터(정자)에 시계, 전기장판, 휴지 등 개인 물품이 있음	
			
	그림32. 놀이터 바닥 모습		그림33. 휴게쉼터


(9) 제11호공원

개요	관리번호	36110-00033	
	소재지	세종특별자치시 조치원읍 도원로 16	
	공원면적	2194	
	공원보유시설	운동시설	체력단련시설
		유희시설	어린이놀이터
		편익시설	휴게쉼터
		교양시설	
		기타시설	광장, 야외무대
전경			
	그림34. 제11호공원 전경_1		그림35. 제11호공원 전경_2
특징	관리	◎ 팔각정, 벤치 등 수리가 필요한 시설이 많음 ◎ 각 구역마다 관리 상태가 상이함 ◎ 공원 내 다른 시설에 비해 어린이 놀이터는 깔끔함	
	주변시설	◎ 조치원자이아파트와 이어져 있음 ◎ 조치원자이아파트를 둘러싼 산책로와 이어져 있음	
	기타	◎ 야외무대의 계단형 벤치 위에 고추를 말리고 있음	
			
			
	그림36. 팔각정		그림37. 야외무대 벤치


(10) 제12호공원

개요	관리번호	36110-00034	
	소재지	세종특별자치시 조치원읍 섬골길 59	
	공원면적	1674	
	공원보유시설	운동시설	
		유희시설	어린이놀이터
		편익시설	휴게쉼터
		교양시설	
		기타시설	광장
전경			
	그림38. 제12호공원 전경_1		그림39. 제12호공원 전경_2
특징	관리	◎ 어린이놀이터를 포함하여 공원 전체가 잘 관리 되어 있음 ◎ 통행로에 잡초가 정리되지 않았지만, 통행에 방해되지 않음	
	주변시설	◎ 세종e-편한세상아파트(신안리)와 이어져 있음	
	기타		
			
		그림40. 운동시설	그림41. 세종e-편한세상아파트 연결로



(11) 제13호공원

개요	관리번호	36110-00035	
	소재지	세종특별자치시 조치원읍 행복4길 16	
	공원면적	1722	
	공원보유시설	운동시설	
		유희시설	어린이놀이터
		편익시설	화장실, 휴게쉼터
		교양시설	
전경			
	그림42. 제13호공원 전경_1		그림43. 제13호공원 전경_2
특징	관리	◎ 공원 바닥에 쓰레기, 담배꽂초 등이 많음 ◎ 어린이놀이터의 시설 관리가 미흡함	
	주변시설	◎ 조치원옥일아파트와 인접함 ◎ 주변이 상업시설로 술집, PC방 등 유흥시설이 많음 ◎ 주차장과 이어져 있음	
	기타	◎ 다른 공원에 비해 화장실이 넓음	
			
그림44. 깨진 유리병 쓰레기		그림45. 어린이놀이터 시설	

(12) 제14호공원

개요	관리번호	36110-00036	
	소재지	세종특별자치시 조치원읍 돌마루5길 27	
	공원면적	2971	
	공원보유시설	운동시설	체력단련시설
		유희시설	어린이놀이터
		편익시설	화장실, 휴게쉼터
		교양시설	
		기타시설	광장
전경			
	그림46. 제14호공원 전경_1		그림47. 제14호공원 전경_2
특징	관리	◎ 인적이 드물어 다른 공원에 비해 깔끔함 ◎ 통행로에 잡초와 낙엽이 정리되지 않았음	
	주변시설	◎ 도보 5분 내에 고려대학교 세종캠퍼스가 있음 ◎ 원룸이 많음	
	기타	◎ 조치원 어린이공원 중 가장 나무가 울창함	
			
	그림48. 어린이공원 입구		그림49. 어린이놀이터 시설

(13) 제15호공원

개요	관리번호	36110-00037	
	소재지	세종특별자치시 조치원읍 문화6길 6	
	공원면적	1722	
	공원보유시설	운동시설	
		유희시설	어린이놀이터
		편익시설	휴게쉼터
		교양시설	
		기타시설	광장
전경			
	그림50. 제15호공원 전경_1		그림51. 제15호공원 전경_2
특징	관리	◎ 어린이놀이터의 시설 관리가 미흡함 ◎ 통행로에 낙엽이 정리되지 않았음	
	주변시설	◎ 도보 5분 내에 세종특별자치시평생교육학습관이 있음 ◎ 원룸이 많음	
	기타	◎ 경사가 있음 ◎ 쓰레기 투기가 있음	
			
	그림52. 통행로 낙엽		그림53. 어린이놀이터 시설

3. 조사 결과 및 시사점

조치원 어린이공원은 총 14개소로 각각의 면적이 넓지는 않지만, 총면적은 28,700㎡로 조치원 도시공원 면적 중 32.4%를 차지하고 있다. 또한 조치원 전역에 거주 밀집을 중심으로 위치하고 있어 활성화=되었을 때 조치원 시민들에게 효과적으로 녹색 인프라를 제공할 수 있다. 하지만 현재의 조치원 어린이공원은 공원 운영 및 관리, 공간 구성, 활용 면에서 미흡하여 주민들이 공원을 이용하는 데 불편함을 겪고 있다.

조치원 어린이공원의 시설은 전체적으로 노후화되어 사용하기 어렵고, 안전 및 사용 수칙 안내서를 비롯한 여러 안내판이 훼손되어 제 기능을 하지 못했다. 많은 공원에서 잡초가 정리되지 않아 통행 혹은 시설 이용에 방해가 되었으며, 어린이놀이터의 시설 관리가 잘되지 않아 안전과 위생 문제가 야기될 가능성이 존재했다. 또한 공원에서 허가되지 않은 쓰레기 불법투기, 흡연 등을 쉽게 볼 수 있었다. 통계에서도 공원 보유시설의 명칭이 통일되지 않았고 누락된 시설도 있는 등 관리에서 허점이 드러났다.

현황 조사를 통해 실제 조치원 어린이공원이 어떻게 관리 활용되고 있는지 확인할 수 있었다. 어린이공원 활용 방안을 제안하기 전에 실질적으로 어린이공원을 관리하고 활성화할 수 있는 방안을 고안할 필요성을 느꼈다. 부족한 부분을 보완하고 특색있는 요소를 추가한다면 문화·사회적 공간으로 변모할 수 있을 것이다.